

1.




LABORATORUL DE ARHITECTURĂ  
TEHNICĂ Nr. 628

— JILAVELE J. IALOMIȚA —

DIVNIȚA CONACULUI CANTACUZINESC RUINAT

SCARA 1CM = 1M.

SECȚIE A-B



RELEVU ARHIT. S. P. S.

- 1938 -